

$$\nabla(k \nabla T) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \xrightarrow{\text{کتابت}} \nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

معادله اساسی هدایت « حالت کلی »

$q = cte$: توی دستگاه کاترین \leftarrow توی این شرایط، نرخ انتقال حرارت ثابت
 $qr = cte$: استوانه ای « « \leftarrow موازنه انرژی توی شرایط پایاد بدون تولید یا مصرف حرارت
 $qr^2 = cte$: کره ای « «

① توزیع دما توی اشکال حالات مختلف

① دستگاه کاترین بدون \dot{q}

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = c_1 \Rightarrow T = c_1 x + c_2$$

اگر کتابت نبود، خواست باشه که $k \frac{dT}{dx}$ ثابت

② استوانه ای - بدون \dot{q}

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dr} = \frac{c_1}{r} \Rightarrow T = c_1 \ln r + c_2 \quad A = 2\pi r l$$

③ کره ای - بدون \dot{q}

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dr} = \frac{c_1}{r^2} \Rightarrow T = -\frac{c_1}{r} + c_2 \quad A = 4\pi r^2$$

④ کاترین - با \dot{q}

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{\dot{q}}{k} x + c_1 \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{2k} x^2 + c_1 x + c_2$$

اگر دیواره متجانس باشه

اگر سطح عایق نبود ولی عایق وسط دیواره ای با ضخامت $2L$ روی توی هم قرار داشته

حالت خاص: توی حالت بی نهایت عمیق (بیشتر از h) $T_{max} = T|_{x=0} = T_{\infty} + \frac{\dot{q}L^2}{2k}$

حالت خاص: توی حالت بی نهایت عمیق (بیشتر از h) $T_{max} = \frac{\dot{q}L^2}{2k} + \frac{\dot{q}L}{h} + T_{\infty}$

فرض عدم دردد انرژی: $\dot{q}V = \dot{q}_{conv}$

⑤ استوانه ای - با \dot{q}

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}}{2k} r + \frac{c_1}{r} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{4k} r^2 + c_1 \ln r + c_2$$

اگر توپر بود: $Q = \frac{1}{2} \dot{q} A r$

حالت خاص: بی استوانه ای بلند شمع R و ضریب k که سطح خارجی T_{∞} و ضریب h دوش حرارت باشد چه \dot{q} تولیدی نه:

$$T = \frac{\dot{q}}{2k} (R^2 - \frac{r^2}{2}) + \frac{\dot{q}R}{2h} + T_{\infty}$$

فرض عدم دردد انرژی: $\dot{q}V = hA(T_w - T_{\infty})$ $\frac{V = \pi R^2 L}{A = 2\pi R L} \Rightarrow T_w - T_{\infty} = \frac{\dot{q}R}{2h}$

⑥ کره ای - با \dot{q}

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}}{3k} r + \frac{c_1}{r^2} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{6k} r^2 - \frac{c_1}{r} + c_2$$

اگر توپر بود: $Q = \frac{1}{3} \dot{q} A r$

فرض عدم دردد انرژی: $\dot{q}V = hA(T_w - T_{\infty})$ $\frac{V = \frac{4}{3}\pi R^3}{A = 4\pi R^2} \Rightarrow T_w - T_{\infty} = \frac{\dot{q}R}{3h}$

⑦ حالت خاص

$$Q = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow Q = \frac{-\int_{T_1}^{T_2} k dT}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{A}}$$

$Q = \int \dot{q} dV$ $q = \int \dot{q} dV$

⑧ چشمه حرارتی با شدت تغییر

$$\frac{dT}{dx} \propto \frac{1}{A} \Rightarrow x^2 \frac{d^2 T}{dx^2} + 2x \frac{dT}{dx} = 0 \Rightarrow T = -\frac{c_1}{x} + c_2$$

⑨ مخروط

اگر گوشه \dot{q} نباشه و شرایط پایاد باشه، Q_x ثابت و q_{max} توی استرین A اتفاق افتاده

شرایط ثابت بودن Q : حالت پایاد - $\dot{q} = 0$ - یکنواخت


② مقاومت حرارتی

$R_{\text{کتابری}} = \frac{\Delta x}{kA}$, $R_{\text{انتوازی}} = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2k\pi L}$, $R_{\text{کردی}} = \frac{1}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}$

$Q = \frac{\Delta T}{R}$

$R_{\text{تابی}} = \frac{1}{hA}$, $R_{\text{سختج}} = \frac{1}{\sigma A (T_1 + T_2)(T_1 + T_2)^2}$


$R = R_1 + R_2 + \dots$: سری
 $R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots}$: موازی



$R_a = \frac{L_a}{k_a A}$, $R_b = \frac{L_b}{k_b A}$
 $R_1 = \frac{1}{h_1 A}$, $R_2 = \frac{1}{h_2 A}$

$R_t = R_1 + R_a + R_b + R_2$

$Q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_t} = \frac{T_{\infty 1} - T_1}{R_1} = \frac{T_1 - T_2}{R_a} = \frac{T_2 - T_3}{R_b} = \frac{T_3 - T_{\infty 2}}{R_2}$



$\dot{q} (L_B A) = Q_\alpha + Q_\beta = \frac{T_1 - T_{\infty 1}}{R_A + R_1} + \frac{T_2 - T_{\infty 2}}{R_C + R_2}$

مقاومت سریال کننده انتقال حرارت

- بزرگترین مقاومت حرارتی توی سیستم
- توی بویاتر جریان آب مقبول چوبی ساکن
- توی کندانسور
- مقاومت جوی توی لوله

رودش های کاهش مقاومت تماسی : افزایش فشار تماس - کاهش زبری سطح برخورد فضای بین در سطح مایه های با یکدیگر (فشرده شدن جوی)

③ مواد عایق

کام صغوری بادما - کتا بر باین ترین دمایی مجبوره

ترتیب عایق های مستقل از دما - توی کارترین : نه انتوازی کردی

اهم سیت حد اکثر مقاومت (حوادث تلفات) دقتی که به ترتیب از ک کوچک به بزرگ بزرگم

$Q = \frac{T_i - T_{\infty}}{R_{\text{cond.}} + R_{\text{env.}}} = \frac{T_i - T_{\infty}}{\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{2k\pi L} + \frac{1}{h(2\pi r_o)L}}$

تسع بمراتی عایق

- با افزایش ضعیفتر عایق (r_o)
- ↑ R_cond.
- ↓ R_env.

$\frac{dQ}{dr_o} \Big|_{r_o=r_c} = 0$

داسی Q بر حسب r_o بقطر max داریم :

$r_c = \frac{k_{\text{عایق}}}{h_{\text{هوا}}}$

$r_c = 2 \frac{k_{\text{عایق}}}{h_{\text{هوا}}}$

توی سیستم : انتوازی کردی

① نغرفی، پره‌های با سطح مقطع ثابت

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{KA} (T - T_{\infty}) = 0 \quad m^2 = \frac{hP}{KA} \quad \theta = T - T_{\infty} \quad \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \Rightarrow \theta = c_1 e^{mx} + c_2 e^{-mx}$$

B.C. # 1: $T(x=0) = T_0$

معادلات دما - طول پره خیلی زیاد باشد - دمای تنش‌ها دمای محیط بزرگ است - دمای تنش‌ها دمای محیط بزرگ است - دمای تنش‌ها دمای محیط بزرگ است

$\theta = \theta_0 e^{-mx}$ or $\cosh(mx) - \sinh(mx) = e^{-mx}$

یا سطح مقطعش جلوی سطح جانبی است که کوچک باشد (ضریب \downarrow طول \uparrow)

$\theta = \theta_0 \frac{\cosh(m(L-x))}{\cosh(mL)}$

نوک پره عایق - جابجایی دانه باشد - دماش معلوم باشد - روش هاشور - محاسبه نرخ انتقال حرارت

طول بی نهایت: $mL_{\infty} \geq 2.65$

$$Q = -KA \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} = \int_0^L h(P dx) \theta$$

$Q = \sqrt{hPKA} \cdot \theta_0$: حالت 1

$Q = \sqrt{hPKA} \cdot \theta_0 \cdot \tanh(mL)$: حالت 2

هرچی از سمت $x=0$ به انتهای پره بریم، Q_{conv} زیاد می‌شود ($\frac{d\theta}{dx} \Big|_x$ کم می‌شود ولی همچون ثابت است)

هرچی k به مان بیشتر باشد، $\frac{dT}{dx}$ شیب کمتر

② خواص نشون

یعنی دمای پره باید دمای محیط باشد - یعنی k زیاد باشد

$\eta_f = \frac{Q_{real}}{Q_{ideal}}$ $Q_{ideal} = hPL\theta_0$

$\eta_f \propto \frac{1}{mL} = \frac{\sqrt{KA}}{\sqrt{hP}} \times \frac{1}{L}$

$L \rightarrow 0 : \eta \rightarrow 1$ یعنی راندمان دما 100٪ که اصل پره‌ها بی نهایت

$\eta_f = \frac{1}{mL}$: حالت 1

$\eta_f = \frac{1}{mL} \cdot \tanh(mL)$: حالت 2

$A_f = PL$ طول پره \rightarrow $A_+ = A_0 + NA_f$ سطح پره بی نهایت

$R_{p,fin} = \frac{1}{\eta_f hPL}$ مقاومت حرارتی پره

$\eta_0 = 1 - \frac{N \cdot A_f}{A_+} (1 - \eta_f)$ راندمان کلی

$\epsilon \propto \sqrt{\frac{KP}{hA}}$


یعنی پره بلندتر است که h کمتری دارد ضریب بیشتر - سطح تری راداناتور، ردی لوله

$\epsilon = \frac{Q_{پره}}{Q_{بدون پره}} \rightarrow hA\theta_0$

$\epsilon_{p,fin} = \sqrt{\frac{KP}{hA}}$

$\epsilon = \sqrt{\frac{KP}{hA}} \times \tanh(mL)$: حالت 2

$\epsilon = \eta_f \frac{PL}{A} = \eta_f \frac{A_f}{A}$ رابطه بین راندمان و سطح مقطع




$$x^2 \frac{d^2 \theta}{dx^2} + x \frac{d\theta}{dx} - N^2 \theta x = 0$$

$(N^2 = \frac{2hL}{kt \cos \beta})$

③ پره‌های با سطح مقطع متغیر

پره مثلثی



$$x^2 \frac{d^2 \theta}{dx^2} + 2x \frac{d\theta}{dx} - N^2 x \theta = 0$$

$$\left(N^2 = \frac{2hL}{kR \cos \beta} \right)$$

$$\frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{d\theta}{dx} \right)$$

$$r^2 \frac{d^2 \theta}{dr^2} + r \frac{d\theta}{dr} - N^2 r^2 \theta = 0$$


$$\left(N^2 = \frac{2h}{k\delta} \right)$$

- بره مخروطی :
 $\cos \beta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2}}$
 - بره حلقوی :
 با افزایش شعاع، سار هم زیاد می‌شود

④ افتادات

نایب
 $\eta_f = \frac{1}{mL_c} \cdot \tanh(mL_c)$
 می‌تواند رانندگی، هر بره‌ای که بخواهی روی سه از رابطه‌ی جوشان کرد :
 آنکه از L_c (طول تصحیح شده) استفاده کنیم
 سه شرط نازک بودن بره :
 مقدار طول تصحیح شده :
 $\frac{ht}{k} \ll \frac{1}{2}$ (متناهی است بره)
 $L_c = L + \frac{t}{2}$: بره مستطیلی
 $L_c = L + \frac{D}{4}$: بره بیضی‌مندی
 $L_c = L$: بره بانوکده‌مانی


- در سطح‌ها بره و بره‌ها



- بره‌ی در طرف درخت عمل می‌کند بره بانوکده‌مانی است

معادله‌ی $\theta = \frac{\theta_2 \sinh(mx) + \theta_1 \sinh(m(L-x))}{\sinh(mL)}$

معادله‌ی $\theta = \theta_0 \frac{\sinh(mx) + \sinh(m(L-x))}{m \sinh(mL)}$: معادله
 $\frac{d\theta}{dx} = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{2}$: محل‌های min
 $\theta|_{x=\frac{L}{2}} = \theta_{min} = \frac{\theta_0}{\cosh(\frac{mL}{2})}$: T_{min} مقدار



① اوضاع کلی

معادله ی لاپلاس - $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = 0$
 توی شرط مرزی تعین ، تابع دیرن ادر تو کواله (sin یا cos)
 واسه اینکه بشیم sin یا cos بی بریم دی صفر راستای ادر تو کواله دشرط مرزی ددی بشیم ادر تو کواله
 و توی شرط مرزی تعین ، تابع دیرن ادر تو کواله (sin یا cos)
 واسه اینکه بشیم sin یا cos بی بریم دی صفر راستای ادر تو کواله دشرط مرزی ددی بشیم ادر تو کواله

② روش عددی

هر دو روش می توانه دشتن عددی باشن ، رابطه : $\Delta x = \Delta y$
 توی نقاط داخلی : $\Delta x \neq \Delta y$
 ادر خود Δx ها و Δy ها با هم برابر نباشن ، فقط موازنه انرژی


توی نقاط مرزی : $\Delta x = \Delta y$

$$T_{m,n} = \frac{\text{①} + \text{②} + \text{③} + \text{④}}{\text{④} + \text{⑤}}$$

چه مقدار از A ادر روش لابی بشه

- ① = \sum (تأثیر هدایت) = \sum (سهم ادرن داتوی حجم کنترل)
- ② = \sum (تأثیر جایابی) = \sum (سهم جایابی از حجم کنترل) $(Bi = \frac{h \cdot \Delta x}{k})$
- ③ = \sum (تأثیر \dot{q}) = (دکسره جی حجم کنترل) $\times \frac{\dot{q}(\Delta x)^2}{k}$
- ④ = \sum (سهم دماهای دوترتوی حجم کنترل) = (سهم شماردن از حجم کنترل) $\times \frac{q''(\Delta x)}{k}$
- ⑤ = \sum (سهم تأثیر هدایت) = (سهم دماهای دوترتوی حجم کنترل)
- ⑥ = \sum (سهم تأثیر جایابی) = (سهم جایابی از حجم کنترل) $\times Bi$

هر کت آینه دار بر سطح عایق



① = $\frac{1}{2} T_{m,n+1} + \frac{1}{2} T_{m,n-1} + T_{m-1,n}$	① = $\frac{1}{2} T_{m-1,n} + \frac{1}{2} T_{m,n-1}$	① = $\frac{1}{2} (T_{m+1,n} + T_{m,n-1}) + T_{m,n+1} + T_{m-1,n}$
② = $\frac{1}{2} Bi_1 T_{\infty 1} + \frac{1}{2} Bi_2 T_{\infty 2}$	② = $\frac{1}{2} Bi_1 T_{\infty 1} + \frac{1}{2} Bi_2 T_{\infty 2}$	② = $\frac{1}{2} Bi_1 T_{\infty 1} + \frac{1}{2} Bi_2 T_{\infty 2}$
③ = $\frac{1}{2} \cdot \frac{\dot{q}(\Delta x)^2}{k}$	③ = $\frac{1}{4} \cdot \frac{\dot{q}(\Delta x)^2}{k}$	③ = $\frac{3}{4} \cdot \frac{\dot{q}(\Delta x)^2}{k}$

$$Q = kS \Delta T$$

تعداد مسیرهای گرما
دلیل هیراتی
فریب = $S = \frac{ML}{N}$


$$S = [m]$$

$$Q = MQ_i$$

$$\Delta T = N \cdot \Delta T_i$$

تعداد مسیرهای این دو قطر اینترم


$$R = \frac{1}{kS} \rightarrow \text{واسی پیدا کردن } S \text{ تو جفت های مختلف}$$



$$q''A - hA(T - T_\infty) = mc \frac{dT}{dt} = \rho A \delta c \frac{dT}{dt}$$
$$\Rightarrow \int_{T_\infty}^T \frac{dT}{q'' - h(T - T_\infty)} = \frac{1}{\rho \delta c} \int_0^t dt \Rightarrow \frac{-1}{h} \ln \frac{q'' - h(T - T_\infty)}{q''} = \frac{t}{\rho \delta c}$$
$$\Rightarrow \frac{q'' - h(T - T_\infty)}{q''} = 1 - \frac{T - T_\infty}{\frac{q''}{h}} = e^{-\frac{ht}{\rho \delta c}}$$

(کون بکتره = مکعب = ضلع = a = استوانه = قطر طول a)

$L = \frac{V}{A}$: طول مشخصه



① روش Lumped


$Bi < 0.1$
حالت $T_i > T_{\infty}$

$-hA(T - T_{\infty}) = mc \frac{dT}{dt} \Rightarrow \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp(-\frac{t}{\tau})$

$Q' = -mc \frac{dT}{dt} \Rightarrow Q' = hA(T_i - T_{\infty}) \cdot \exp(-\frac{t}{\tau})$

$Q = \int_0^t Q' dt \Rightarrow Q = \rho V c (T_i - T_{\infty}) [1 - \exp(-\frac{t}{\tau})]$

$\tau = \frac{1}{St \cdot A}$



$Fo > 0.2$ - حرارتی τ با جسم زودتر به دمای محیطی رسد




② نمودار هاسلیر

$Fo > 0.2$

تغییر دمای محدود به نزدیکی مرزهای جسم جلد

$Fo > 0.2$ / $\frac{1}{Bi}$ یا $\frac{t}{L^2}$ یا Fo ($\frac{t}{\tau} = Bi \times Fo$)

$\frac{Q_{cond}}{Q_{conv}} = Fo = \frac{\alpha t}{L^2}$




شرایط نمودار هاسلیر $\alpha = cte$ / $q = 0$

$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{\theta}{\theta_0} \times \frac{\theta_0}{\theta_i}$

مستقل از زمانه، یعنی $\frac{\theta}{\theta_0} \Big|_{t=1} = \frac{\theta}{\theta_0} \Big|_{t=2}$



③ سهم نیمه بی نهایت



$\frac{T - T_i}{T_s - T_i} = 1 - \text{erf}(\frac{x}{\sqrt{4\alpha t}})$, $Q' = \frac{kA(T_s - T_i)}{\sqrt{\pi\alpha t}}$, $Q \propto \sqrt{\frac{k}{t}}$

$Q_{total} = 2kA(T_s - T_i)\sqrt{\frac{t}{\pi\alpha}}$, $x = \sqrt{2\alpha t}$

$R_{conv} \rightarrow 0$ ، آنه h خیلی بزرگ باشه




$\frac{Q}{Q_i} = (\frac{Q}{Q_i})_1 + (\frac{Q}{Q_i})_2 - (\frac{Q}{Q_i})_1 \times (\frac{Q}{Q_i})_2$

$Q'_1 = Q'_2 \Rightarrow T = \frac{\sqrt{k_1\rho_1c_1}T_1 + \sqrt{k_2\rho_2c_2}T_2}{\sqrt{k_1\rho_1c_1} + \sqrt{k_2\rho_2c_2}}$

دمای فصل مشترک دو جسم


$Fo < \frac{1}{2n}$



④ روش های عددی

محاسبه دمای نقاط داخلی و از دست اندازی

$Fo \ll \frac{\text{کسر حجمی کنترل}}{\text{مخرج T های حالت پایا}}$



① مقدمات

$0.001 - 0.03$: نلزات مایع
 $0.7 - 1$: گازها
 $50 - 10^5$: روغن ها

$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu c_p}{k} = \left(\frac{\delta}{\delta_t}\right)^3$

$Re = \frac{\rho u \delta}{\mu} = \frac{\text{نردی اینرسی}}{\text{ویسکوز}} \rightarrow$ مقدار جریان: 5×10^5 ، دانه: 2300

$Ec = \frac{u^2}{c_p \Delta T}$: انرژی جنبشی میان توان ذخیره انرژی خود میان

$h = \frac{1}{L} \int_0^L h dx$: میان
 $h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y}|_{y=0}}{T_w - T_\infty}$: بدون بعد

$Nu = \frac{hL}{k} = Nu = -\frac{\partial T^*}{\partial y^*}|_{y^*=0}$

$Cf = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho u_\infty^2} = \frac{-\mu \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0}}{\frac{1}{2} \rho u_\infty^2} \Rightarrow Cf = \frac{-2 \cdot \frac{\partial u^*}{\partial y^*}|_{y^*=0}}{Re}$

$Br \ll 1 \Rightarrow Pr \cdot Ec \ll 1$

② دین کارمن

$\frac{d}{dx} \int_0^\delta u(u_\infty - u) dy = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}|_{y=0}$

$@ y=0: u=0, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$
 $@ y=\delta: u=u_\infty, \frac{\partial u}{\partial y}=0$

$\frac{u}{u_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right)^3$

$\delta \propto \sqrt{\frac{\mu x}{\rho u_\infty}}$ ، $\nu < \nu_0$

$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta_t} u(T_\infty - T) dy = \alpha \frac{\partial T}{\partial y}|_{y=0}$

$@ y=0: T=T_w, \frac{\partial T}{\partial y}=0$
 $@ y=\delta_t: T=T_\infty, \frac{\partial T}{\partial y}=0$

$\frac{T-T_w}{T_\infty-T_w} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta_t}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3$

$\frac{\delta_t}{\delta} = \frac{1}{1.026} Pr^{-1/3} \propto \left(\frac{\nu}{\alpha}\right)^{-1/3}$ ، $\delta_t \propto \sqrt{\frac{x}{u_\infty} \mu^{1/3}}$ ، $h \propto \frac{1}{\delta_t}$

$h = \frac{3k}{2\delta_t}$: اگر h در دین کارمن بیاریم

③ Nu اجباری - آرام - صفحه تخت

$\frac{hx}{k} = Nu_x = 0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$ ، $Nu_x \propto x^{1/2}$ ، $h \propto x^{-1/2}$ ، $\bar{h} = 2h|_{x=L}$ ، $\frac{\partial T}{\partial y}|_{y=0} \propto x^{-1/2}$ ، T_w ثابت

if $Nu = ax^n \Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{n+1} h|_{x=L}$
 if $h_x \propto x^n \Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{n+1} h|_{x=L}$

$\frac{hx}{k} = Nu_x = 0.453 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$ ، $Nu_x \propto x^{1/2}$ ، $h \propto x^{-1/2}$ ، $\bar{h} = 2h|_{x=L}$ ، $\frac{\partial T}{\partial y}|_{y=0} = cte$: q'' ثابت

$(T_w - T_\infty) \propto \sqrt{x}$ ، $(T_w - T_\infty) = \frac{1}{L} \int_0^L (T_w - T_\infty) dx = \frac{2}{3} (T_w - T_\infty)|_{x=L}$

④ ستاب و Nu در دم

$\frac{u}{u_\infty} = \left(\frac{y}{\delta}\right)^{4/5}$ ، $\delta = \delta_t$ ، $\delta \propto x^{4/5}$

$Cf = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho u_\infty^2} = \frac{\tau_w}{\rho u_\infty^2} = \frac{Cf}{2} = St$

$h \propto Cf \tau_w \propto \Delta P$ ، $St = \frac{Cf}{2} Pr^{2/3}$



$St = \frac{Nu}{Re \cdot Pr} = \frac{h}{\rho u c_p}$: St : ستاب دین کارمن

$\frac{hx}{k} = Nu_x = 0.0296 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$ ، $Nu_x \propto x^{1/2}$ ، $h \propto x^{-1/2}$ ، $\bar{h} = \frac{5}{4} h|_{x=L}$: T_w ثابت

$Nu_x|_{q''=cte} = 1.09 \cdot Nu_x|_{T_w=cte}$

5) اضافات



$Pr < 1 \Rightarrow S \ll \delta \Rightarrow \delta \approx 0, u = u_{\infty} \Rightarrow \delta_+ = \sqrt{\frac{8 \alpha x}{u_{\infty}}}$
 $Nu_x = 0.53 Re_x^{1/2} Pr^{1/4}$ (مابعد h میانی) $> h$ (مقاومت) $< h$ (مقاومت)
 $Pe = Re \cdot Pr = \frac{uL}{\alpha} = \frac{uL \rho c_p}{k}$
 $Pe = \frac{\dot{m} c_p \Delta T}{KA \Delta T}$
 $Pe \gg 1$: تدریجی \ll ترم نفوذ
 $Pe \ll 1$: $Pe \rightarrow 0$: mixed flow
 $Pe \rightarrow \infty$: plug flow
 - فلزات مایع - Nu - اجباری - آرام - معجزه
 - Pe در مایع -
 - جریان می تواند -
 - در توی افقی $\frac{dP}{dx} = 0$ ، سرعت max و
 - هیچ مختار گرادیان دما مطلوب $\frac{dP}{dx} > 0$ ، سرعت
 - نقطه جریانی - گرادیان سردی سطح صاف




6) جریان داخلی

$\frac{x_{fd,t}}{D} = 0.05 Re Pr$: آرام
 $\frac{x_{fd,t}}{D} = 10$: درم
 $\frac{d}{dx} \left(\frac{T_w - T}{T_w - T_m} \right) = 0$
 $h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial r} |_{r=R}}{T_w - T_m}$
 $\frac{x_{fd,h}}{D} = 0.05 Re Pr$ آرام
 $10 \leq \frac{x_{fd,h}}{D} \leq 60$ درم
 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ شرط توسعه یافتگی

$E = \dot{m} c_p T_m = \int_0^R \rho u c_p T dA$
 $T_m = \frac{\int_0^R \rho u c_p T dA}{\int_0^R \rho u c_p dA} \sim \frac{\int_0^R u r T dr}{\int_0^R u r dr}$
 $\dot{m} = \rho u_m A = \int \rho u dA$
 $u_m = \frac{\int \rho u dA}{\rho A} = \frac{2}{R^2} \int_0^R u r dr$
 - سرعت متوسط سیال مقبول -
 - دمای متوسط مقبول -



$q''(Pdx) = \dot{m} c_p dT_m$
 if $q'' = cte \Rightarrow T_m - T_{m,i} = \frac{q'' P}{\dot{m} c_p} x$
 $q''(Pdx) = h(Pdx)(T_w - T_m) \Rightarrow T_w - T_m = \frac{q''}{h}$
 تغییر یافته ، توسعه یافته ، ثابت ، یافته



$h(Pdx)(T_w - T_m) = \dot{m} c_p dT_m \Rightarrow \frac{T_w - T_m}{T_w - T_{m,i}} = \exp\left(-\frac{hP}{\dot{m} c_p} x\right)$
 $\Rightarrow \ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i} + 4 St \cdot \frac{L}{D} = 0$

زیرین اوله ، باعث افزایش h می شود
 $Nu_D = 3.66$: T_w ثابت
 $Nu_D = 4.36$: q''
 $Nu_D = 0.023 Re_D^{0.8} Pr^n \left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14}$
 - Nu اجباری اوله ، توسعه یافته ، آرام
 - Nu اجباری اوله درم ، توسعه یافته ، جهت حالت -
 - Nu توی درودی -
 - Gz -
 - Gz^{-1} -
 - $Gz^{-1} = 0.05$: شرایط کامل توسعه یافته

$n=0.9$: گرمایش
 $n=0.3$: سردایش

$Gz = \frac{Re_D Pr}{\gamma_D}$
 $Gz^{-1} = 0.05$
 - Gz -
 - Gz^{-1} -
 - $Gz^{-1} = 0.05$: شرایط کامل توسعه یافته

$L = \frac{A}{P}$: معنی افقی


HARVEST 27

« حرارت - جابجایی طبیعی »

$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\rho_{\infty} - \rho}{T_{\infty} - T} \right)$

فربین اینها همجی -

① جرمات
در اثر حرکت سیال در اثر نیروی شناوری
در اثر نیروهای گرانشی
در اثر انبساط جابجایی سیال



$Gr = \frac{g \beta (T_w - T_{\infty}) L^3}{\nu^2}$

$Gr = \frac{\text{نیروی جابجایی}}{\text{نیروی چسبندگی}}$

$\frac{Gr}{Re^2} = \frac{g \beta (T_w - T_{\infty}) L}{u_0^2}$

$Nu_L = f(Re, Pr) : \frac{Gr}{Re^2} \ll 1$ دلی آن

$Nu_L = f(Gr, Pr) : \frac{Gr}{Re^2} \gg 1$ آن

$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u^2 dy = -\rho u \frac{du}{dy} \Big|_{y=0} + \int_0^{\delta} \rho g \beta (T - T_{\infty}) dy$

@ y=0: u=0, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{g \beta (T_w - T_{\infty})}{\nu}$
@ y=delta: u=0, $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$
 $\frac{u}{u_0} = \frac{y}{\delta} \left(1 - \frac{y}{\delta} \right)^2$

② دن کارون

$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u (T - T_{\infty}) dy = -\alpha \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$

@ y=0: T=T_w
@ y=delta: T=T_infinity, $\frac{\partial T}{\partial y} = 0$
 $\frac{T - T_{\infty}}{T_w - T_{\infty}} = \left(1 - \frac{y}{\delta} \right)^2$

معادله انرژی مستقیم

معادله انرژی انحرافی

$\frac{\delta}{x} = f(Pr) \cdot Gr_x^{-1/4}$
 $Ra = \frac{g \beta (T_w - T_{\infty}) L^3}{\nu \alpha}$
 $Ra \approx Gr$

$\frac{\delta}{x} \propto (x^3)^{-1/4} \Rightarrow \delta \propto x^{3/4}$
 $Ra = Gr \cdot Pr$
 $Ra_c = 10^9$

$u_{max} @ y = \frac{\delta}{3}$

آن h را با اینا در بیاریم: $h = \frac{2k}{\delta}$
تعیین دریم جریان قوی جابجایی طبیعی
مقدار بحرانی داده سطح نمودی

$Nu_x = \frac{hx}{k} = f(Pr) \cdot Gr_x^{1/4}$

$Gr^* = Gr \cdot Nu = \frac{g \beta h (T_w - T_{\infty}) x^4}{k \nu^2} = \frac{g \beta q'' x^4}{k \nu^2}$
 $h \propto x^{-1/4}, \bar{h} = \frac{4}{3} h |_{x=L}$ ثابت T_w

③ Nu

$\frac{hx}{k} = Nu_x = f(Pr) \cdot Gr_x^{1/5}$

$Nu_x \propto x^{4/5}, h \propto x^{-1/5}, \bar{h} = \frac{5}{4} h |_{x=L}$ ثابت q''

$q'' = h(T_w - T_{\infty}) \Rightarrow (T_w - T_{\infty}) \propto x^{1/5}, (T_w - T_{\infty}) = \frac{5}{6} (T_w - T_{\infty}) |_{x=L}$

$\frac{hx}{k} = Nu_x = f(Pr) \cdot Gr_x^{1/3}, Nu_x \propto x, h = \bar{h} = cte$

$\frac{hx}{k} = Nu_x = f(Pr) \cdot Gr_x^{1/4}, Nu_x \propto x, h = \bar{h} = cte$


جابجایی طبیعی، جریان دم ثابت T_w
صفحه نمودی

$Gr_x |_{x=5} > Gr_x |_{x=6} \Rightarrow h_x |_{x=5} > h_x |_{x=6}$ افقی

$\frac{h\delta}{k} = Nu = 1$
صفحات افقی سرد

$(Nu=1) \text{ Cond. } Gr < 1700$
سرد گرم

$Gr > 50000$
سرد گرم



④ فضای بسته - صفحه نمودی

تعداد درون



جابجایی از گرد بیرون

$$Q = 4k\pi R(T_w - T_\infty) \quad , \quad Q = h(4\pi R^2)(T_w - T_\infty) \Rightarrow \frac{hR}{k} = 1 \Rightarrow \frac{hD}{k} = Nu = 2$$

- سیال ساکن :

$$Nu = f(Gr, Pr) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{جابجایی طبیعی} \\ \text{سیال متحرک} \end{array} \right.$$

$$Nu = f(G, Re, Pr) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{جابجایی اجباری} \\ \text{سیال متحرک} \end{array} \right.$$



① مقدمات

$Q = UA \Delta T$, $U_i A_i = U_o A_o$, $UA = \frac{1}{R} \rightarrow R = \frac{1}{h A_i} + \frac{\ln \frac{R_o}{R_i}}{2 k \pi L} + \frac{1}{h_o A_o}$ (پاس لوله - پاس پوسته)
 $R_f = \frac{1}{U} = \frac{1}{\text{تغییر دمای مایع سرد}} + \frac{1}{\text{سرعت سیال مدت کارکرد}}$
 $Q = C_c (T_{co} - T_{ci}) = C_h (T_{hi} - T_{ho}) = \dot{m} h f_g$
 - سیال مایع نشده - جریان گاز با h کم

② روش LMTD

$Q = UA \cdot LMTD$
 $LMTD = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}}$
 اختلاف دمای بین جریان گرم و سرد
 توی به طرف مبدل
 $F \leq 1$ وقتی برای تغییر فاز بد
 با پاس لوله تغییر می کنه
 با افزایش پاس پوسته، پوسته زرد می شه

③ روش ϵ -NTU

$\epsilon = \frac{Q}{Q_{max}} = \frac{\Delta T_{min}}{\Delta T_{max}}$
 $C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}} = \frac{(\dot{m} C_p)_{min}}{(\dot{m} C_p)_{max}}$
 $NTU = \frac{UA}{C_{min}} = \frac{\Delta T_{min}}{LMTD}$
 $\Delta T_{max} = T_{hi} - T_{ci}$
 $Q_{max} = C_{min} \Delta T_{max}$
 $\epsilon = 1 - \exp(-NTU)$
 $C_r = \frac{C_{min}}{\infty} = 0$
 $\dot{m} C_p_{max} = \infty$
 $C_r = 0$ حد اکثر بازده
 $C_r = 1$ حد اقل ~

④ اضافات

- سیال : توی لوله : خوردند - سیال و استمال ترا - اسبوزا - پر فشار
 - توی پوسته : دیگوز

قطر محال - $D_H = 4 r_H$
 $r_H = \frac{\text{مساحتی که جریان سیال می رود}}{\text{محیطی که تبادل حرارت انجام می ده}}$
 $r_H = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4 \pi D_1}$
 $r_H = \frac{b^2 - \frac{\pi}{4} d^2}{\pi d}$
 $r_H = \frac{\sqrt{3} b^2 - \frac{\pi}{4} d^2}{\pi d}$

$U = a + b \Delta T \Rightarrow Q = A \frac{U_1 \Delta T_2 - U_2 \Delta T_1}{\ln \frac{U_1 \Delta T_2}{U_2 \Delta T_1}}$
 - دمای U متغیر با ΔT دمای جریان هو :


- if $NTU = \frac{1}{C_r - 1} \ln \left(\frac{\epsilon - 1}{\epsilon C_r - 1} \right)$ and $C_r = 1 \Rightarrow NTU = \frac{\epsilon}{1 - \epsilon}$
 یعنی هر دو سیال مساوی

$\dot{m} = n \rho u A$
 - ریسورتر و ریسورن - بر خلاف سیال فرآیندی : لوله
 - بخار : پوسته
 - طراحی بر مبنای ضرایب انتقال حرارت

« حرارت - تشعشع »


Micro - IR - رادی - UV - X - γ
 ← افزایش انرژی
 قرمز - نارنجی - زرد - سبز - آبی - بنفش - سفید
 توان سبیل به هم می‌رسد
 $E = \epsilon E_b$
 در سطح برآورد آینه ای تر باشد کمتر → فریب
 $\rho + \tau + \alpha = 1$ $\epsilon = \alpha$
 ← تابش پرتو (تغییر در آن)
 ← انتقال از مایع به جامد
 ← درجه به دمای مایع تابش

فوتون حقا $\lambda v = c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$
 انرژی فوتون $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$
 قانون جابجایی دین: $\frac{dE_{b\lambda}}{d\lambda} = 0 \Rightarrow \lambda_{max} T = 2897.8 \text{ } \mu\text{m}\cdot\text{K}$
 $E_b = \int_0^\infty E_{b\lambda} d\lambda = \sigma T^4$
 $Q = \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$
 $E_{b\lambda} = 1.286 \times 10^{-16} T^5$





1 تبادل حرارتی بین سطوح سیاه

فرمول کلی ناسترودید:
 $Q_{12} = F_{12} \sigma A_1 T_1^4$
 $F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{r^2} dA_1 dA_2$
 if $\theta_1 = \theta_2 = 0 \Rightarrow F_{12} = \frac{A_2}{r^2}$



قانون جمع $(\sum_{j=1}^n F_{ij} = 1)$
 قانون تبادل: $A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$
 ~ تقارن
 ~ جمع اثر

$F_{ij} = \frac{L_i + L_j - L_k}{2L_i}$
 $F_{ij} = 1 - \sin(\frac{\alpha}{2})$, $F_{ij} = \frac{(L_5 + L_6) - (L_3 + L_4)}{2L_1}$



2 تبادل حرارتی بین سطوح غیر سیاه

نسبتهای تابش: $\frac{E_b}{\sigma T^4} = \frac{1 - \epsilon}{\epsilon A}$ (مقاومت سطحی)
 $\frac{Q}{A_1 F_{12}} = \frac{1}{A_1 F_{12}}$ (مقاومت فضای)
 $Q = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{R}$
 $R = (n+1)R$, $Q' = \frac{1}{n+1} Q$
 ← مقاومت فضای با n سطح

بین دو سطح: $Q = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{R} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}}$

صاف $\epsilon = 1$
 هم جنس $(\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon)$
 هم دید کامل $(F_{12} = F_{21} = 1, A_1 = A_2 = A)$
 سطح بازتابنده $\alpha = \epsilon \approx 0$
 ← مقاومت سطحی بی نهایت
 ← پیش می‌ماند

$d\alpha = \frac{dl}{r}$ [rad]
 $\frac{E}{I} = \pi$
 $d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$ [sr]

3 شدت تشعشع

$dI_\lambda = -K_\lambda I_\lambda dx \Rightarrow \frac{I_\lambda x}{I_{\lambda 0}} = e^{-K_\lambda x} \Rightarrow \tau_\lambda = e^{-K_\lambda x}$
 $\alpha_\lambda = \epsilon_\lambda = 1 - e^{-K_\lambda x}$

Beer قانون: با افزایش x جذب و توسط گاز به شدت تابش به صورت نمایی کم می‌شود
 توانایی نزدیک
 تشعشع در آن دلی بر مبنای مصادرات نظری محدود دمای سطحی (λ)
 HCl, NH3, CO, SO2, CO2, H2O
 He, O2, N2
 نور مرئی نه قوی بخار آب جذب می‌شود و نه قوی CO2
 دمای گازها
 دانه CO2 و H2O $\epsilon_\lambda < 0.1$
 دانه O2 و N2 $\epsilon_\lambda \approx 0.95$

- نیشی پنجره ها، هوی طول موج تشعشع خورشیدی (0.25-2^{micrometers}) سفاحه دلی قوی دمای اتاق دریا

- CO₂ در برابر امواج، رفتاری بیشتر دارد

- اجسام سیاه خورشید در مقابل زمین آسمان بدون ابر کوب

- ترموکوپل:

$$T_{\infty} - T_f = \frac{\sigma \epsilon_f (T_f^4 - T_s^4)}{h}$$

طسه کاهش خطایش


- بیلاتن بات (ε_f ↓)
- سرعت گاز افراتی زیاد بات (h ↑)
- استفاده از سیرماتی (R ↑)

- قطر ترموکوپل، اصن تأثیری ندارد

دمای درون دستگاه نشان دلا
دمای بیرون دستگاه

کوره های طقس طبیعی
 فشار قوی کوره منبسط و باعث می شود که هوای لازم واکنشی احتراق بره تو
 بعد از احتراق هم که بکج می شه و بی رها بالا داره از طریق دودکش می بره بیرون

$$\Delta P \propto H \cdot (T - T_{\infty})$$



- واکنش افزایش Q می شه E بهبود زیاد کرد
- E در نقطه واکنش H_2O ، CO_2 و SO_2 در نظریه E (ع) افزایش فشار بزرگی، زیاد می شه و مقاومت تابشی کم می شه
- در صورت عایق کاری دودکش مابقی واکنش انتقال حرارت از توده های گاز فرود می آید و ایجاد می شود
- گاز فرود می گم می شه - نیردی شتابوری دارد بهش بیشتر می شه - نکش راحت تر انجام می شه
- مابقی طراحی دودکش قطر بر اساس دبی (سرعت) گاز
- ارتفاع بر اساس کثافت فشار