

# HARVEST 02

## عمل - تقطیر




$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{P_i^{sat}}{P_T}$$

فرض تدریج - تقابل  
 $P = 1 \text{ atm}, T = 78^\circ\text{C}, x_{et} = 0.89$   
 max P  
 از تدریج 60 mmHg


$T = 30^\circ\text{C}, x_{CS_2} = 0.51$   
 max P  
 این -  $\text{CS}_2$   
 این -  $\text{CS}_2$   
 این -  $\text{CS}_2$   
 این -  $\text{CS}_2$

$$\alpha = \frac{k_i}{k_j} = \frac{y_{i-1} - y}{x_{i-1} - x}$$


$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$



تغییرات



انحراف - سردخانه (میل - تقطیر زیاد)  
 $x_A \rightarrow 1$  :  $\min T - \max P$   
 $x_A \rightarrow 0$  :  $\max T - \min P$   
 آزادی - انحراف زیاد فشارهای زیاد



دبی بازخارجی - دبی بازخارجی (دبی بازخارجی زیاد)  
 دبی بازخارجی - دبی بازخارجی (دبی بازخارجی زیاد)  
 دبی بازخارجی - دبی بازخارجی (دبی بازخارجی زیاد)

$$\frac{y_D - z_F}{x_W - z_F} = -\frac{W}{D}$$

$$\frac{(H_F \pm \frac{Q}{F}) - H_D}{(H_F \pm \frac{Q}{F}) - H_W} = -\frac{W}{D}$$

Flash 2  
 این - این  
 این - این  
 این - این  
 این - این

$$\sum \frac{z_{Fi}}{\frac{W}{F}(1-k_i) + k_i} = 1.0$$

نقطه سبب  
 $(\sum x_i = 1)$

$$\sum x_i P_i^{sat} = P_T$$

$$\sum k_i x_i = 1$$

$$\sum \alpha_{ij} x_i = \frac{1}{k_j}$$

### تقطیر ریفراکتوری

$$\ln \frac{F}{D} = \frac{y_{AD}}{y_{AF}} \frac{dy_A}{y_A - x_A^*}$$

$$\alpha \ln \frac{F(1-y_{AD})}{D(1-y_{AF})} = \ln \frac{F y_{AD}}{D y_{AF}}$$

$$\alpha \ln \frac{F(1-x_{AF})}{W(1-x_{AW})} = \ln \frac{F x_{AF}}{W x_{AW}}$$

$$\left(\frac{F}{W}\right)^{\frac{k_A-1}{k_A}} = \frac{x_{AF}}{x_{AW}}$$

$$F = D + W, F \cdot x_{AF} = D \cdot y_{AD,ave} + W \cdot x_{AW}$$

$$\frac{L_n}{G_n} < 1, \frac{L_m}{G_m} > 1$$

$$Q_c = (R+1) \cdot D \lambda_D$$

$$Q_c = R D \lambda_D$$

$$F \cdot H_F + Q_B = D \cdot H_D + Q_c + W \cdot H_W$$

$$L = RD$$

$$G = (R+1)D = R(D+1)$$

$$\Delta_D = 0, \Delta_W = W$$

$$x_{\Delta_D} = x_D, x_{\Delta_W} = x_W$$

$$H_{\Delta_D} = H_D + \frac{Q_c}{D}, H_{\Delta_W} = H_W - \frac{Q_B}{W}$$

$$\frac{L_n}{G_{n+1}} = \frac{H_{\Delta_D} - H_{G_{n+1}}}{H_{\Delta_D} - H_{L_n}}$$

$$\frac{L_m}{G_{m+1}} = \frac{H_{G_{m+1}} - H_{\Delta_W}}{H_{L_m} - H_{\Delta_W}}$$

$$x_{\Delta_m} = \frac{n_A \text{ فاز دومی}}{n \text{ فاز دومی}}$$

$$H_{\Delta_m} = \frac{h_{n_A} \text{ فاز دومی}}{n \text{ فاز دومی}}$$

$$x_{\Delta_m} = \frac{n_A \text{ فاز دردی}}{n \text{ فاز دردی}}$$

$$H_{\Delta_m} = \frac{h_{n_A} \text{ فاز دردی}}{n \text{ فاز دردی}}$$

مختصات - دردی - دردی  
 $x_{\Delta W} = \frac{W x_W}{W - S}$   
 این - این  
 این - این  
 این - این

1 - تعداد کل جریان های  
 دردی و دردی = تعداد منتهی های  
 مبدیاتی

(6) **فد کبیب** - بر اساس موازنه جوی - در نتیجه ش - حد  $G_1$  ثابت -  
 فرمیتات - توانای کار می برابر ابر -  
 - امتحان استنادی پایه -  
 - بدون افت انرژی -  
 - تعدادی ثابت -

$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$  ,  $\frac{R}{R+1} = \frac{L}{G_1}$   
 خط فووک  $y = \frac{q}{q-1} x + \frac{zF}{1-q}$   
 $\frac{L}{G_1} = \frac{L+qF_1}{G_1(1-q)}$  - در صد مایع نوی خوراک


$C_L M_{ave} (T_{bp} - T_o) \cdot L_o = \Delta L (\lambda M)_{ave}$   
 $R = \frac{L_o}{D}$  و  $R' = \frac{L}{D}$  ( $R' > R$ ) ,  $L = L_o (1 + \frac{C_L M_{ave} (T_{bp} - T_o)}{(\lambda M)_{ave}})$

$G_{Np+1} (H_{G_{Np+1}} - H_G) = \Delta L (\lambda M)_{ave}$   
 $\Delta L = \frac{G_{Np+1}}{(\lambda M)_{ave}}$   
 $q = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$

$V = 0.04 \left( \frac{P_L - P_G}{P_G} \right)^{0.5}$  - اینبارهای بر یک برستی - در اکثر موارد به درجه جوی از قبل -  
 - ریسوینهای صنعتی -  
 - ترریفون (ایده آل نیست - هسی مایع دردی پیش انجام می شه)  
 $N_{tm} = N_m + (0, 1, 2)$   
 $N_{tm} = \frac{\log \left( \frac{x_{AD} \cdot x_{BW}}{x_{BD} \cdot x_{AW}} \right)}{\log \sqrt{\alpha_{AB} \alpha_{AB}}}$

(7) **اصناف** -  
 - معادله شیب -  
 - تقطیر از تودری -  
 - دانه سیستمی  $R$  یا  $R$  یا  $R$  سطح تقطیر بزرگ به صد از این معاد  
 - ستن استیک امید - آب -  
 - مادی خارج کننده (Entrainment) -  
 - مادی در دست، آرزو تودری شیبی می

تقطیر استخراجی -  
 - شتاب بر قبلی - دانه جدا سازی خلال خارج که جدا سازد و تودری  
 - دلال می در نیمه که خوار است شسی سیستم در زیاد کند  
 - مکان: فولون - ایرد او تکان - مکان فنون  
 - جوی بهتره  
 - تقطیر تودری -  
 - کاهش شتاب بجای از تودری  
 - تقطیر موی -  
 - توی شتاب های شیبی با شیب - دانه وارد ساسی در برابر گویا  
 - تومش هم زدن بشد به یا جوش نیست  
 - مایع به صورت - مایه ی گاز لای سطح باید در مکان بیاید که



Steam distillation: جداسازی آب - دایتل آب بدین  
 Stabilizer: دانه جداسازی ترکیبات فرار از به جریان مایع



• سائنس ٹیکنالوجی کا ربرڈ  
— معلومات سائنس (آئی ٹی) کی ترقی و دستیابی  
— اقدان داریتہ کی کم  
— مژدن  
— زمانہ اقامت کم (انتقال جرم بان)



$$q = V\lambda = V\lambda_s + S\lambda_s$$

↓  
تغییر جریانی

- تراکم مجدد مکانیکی
- با کمپرسور و نیز از کربن دایکساید و سایر مواد آنتی-استاتیک و کاربرد ددی
  - فانکشن انتقال انرژی به مردمای دو تانگه انرژی کا-10 مرطای و یو.ا.ا
  - ددی فیدیم بریزان بهتر جوابی ده
  - عابلی اصلی هزینه هاست 1 فشار بخار نزدیکی از کمپرسور
  - کاربرد هاست: تنظیم کردن های خیلی دقیق رادیواکتیو - تولید آب مقطر از آب دریا - تغییر لیگور میانه از صنعت کاغذ سازی -
  - تغییر مواد هماس - گرمایش عناصری بی نهایت - بلور سازی از محلول ها و کده منحنی ایزال پذیری دارند دارن

- تراکم مجدد حرارتی
- باید فواید (صحت) - ارزون تره
  - فانکشن انتقال انرژی سن حدود 2 - (بازدهی سن پایین)
  - کاربرد قوی بتغییر قوی فلکد

$$m_p h_p + m_s \lambda_s = m_H + m_v H_v$$

# HARVEST 65

«کل - رطوبت»

$Y'_R = R.H. = \frac{P_A}{P^S} \times 100$  (رطوبت نسبی (اسباع نسبی) - گاز اسباع: 100)   
 $Y'_a = \frac{Y'}{Y'_s} \times 100 = \frac{P_A}{P^S} \times \frac{P_+ - P^S}{P_+ - P_A} \times 100$  (رطوبت درستی)

**① مقدمات**   
 $Y'_s = \frac{m_A}{m_B} = \frac{n_A M_A}{n_B M_B} = \frac{Y_A M_A}{(1-Y_A) M_B} = \frac{P_A M_A}{(P - P_A) M_B}$  (رطوبت مطلق)   
 $Y = \frac{n_A}{n_B} = \frac{Y_A}{1-Y_A}$  (رطوبت مطلق نسبی)

(در  $P_A < P_A^S$ )  $Y'_R > Y'_a$    
 $V_H = \frac{RT}{P_+} \left( \frac{Y'}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)$  ,  $R = 0.7302 \frac{ft^3 \cdot atm}{lbmol \cdot ^\circ R} = 0.08206 \frac{m^3 \cdot atm}{kgmol \cdot K}$

$Y = Y' \frac{M_B}{M_A}$  ,  $Y_A = \frac{Y'_1 M_A}{Y'_1 M_A + Y'_2 M_B} = \frac{Y}{Y+1}$    
 $G' = \frac{\dot{m}}{A} = \rho u = \frac{1+Y'}{V_H} u$  (سرعت موی گاز رطوبتی برپایه)

$C_s = C_{PB} + Y \cdot C_{PA}$  ,  $H_v = Y \lambda_0 + Y C_{PA} (T - T_0)$  ,  $H_G = C_{PB} (T - T_0)$  ,  $H_\lambda = H_v + H_G = Y \lambda_0 + C_s (T - T_0)$

**دمای حباب رطوبت** -  $(T_w)$    
 دمای بخار و باره‌های نموده گاز سهوی   
 پایین‌ترین دمای که گساح می‌تواند بسازد   
 خطوط رطوبت نسبی   
 $\frac{Y' - Y'_w}{T - T_w} = \frac{-hy}{M_B k_y \lambda_w} = \frac{-S_s}{\lambda_w} \left( \frac{S_c}{Pr} \right)^m$    
 $\frac{S_c}{Pr} = Le > 1$  - دمای الکتر سیستم‌ها   
 در شب و خط رطوبت نسبی از خط مرزایش آریا پایین‌تر است

**دمای اسباع آریا (T<sub>s</sub>)**   
 هوای عبوری در جریان مایع و امیری   
 دمای مایع توش   
 دمای خشک پایدار متداوله   
 خطوط مرزایش آریا پایین   
 $\frac{Y'_s - Y'_{in}}{T_s - T_{in}} = \frac{C_s}{\lambda_s}$    
 یعنی شرط کاهش دمای سیستم، افزایش رطوبت است

**رطوبت نسبی آریا پایین**   
 میان خطوط در تماس مایع سرد   
 فقط توری صل مستقر، حالت اسباع داریم   
 رطوبت نسبی در این منطقه خطوط است   
 اسباع سرد شده، انجام می‌شود   
 منطقه خود اسباع   
 (a) گرمای نهان   
 (b) گرمای حسوس   
 (a+b)



**② رطوبت نسبی در رطوبت زدایی**   
 رطوبت نسبی آریا پایین - هدف سرد کردن گاز   
 تبخیر مایع در گردش با انرژی خطوط گاز - کار   
 توی گاز مایع، گرادیان دما نداریم (K)   
 آنه غلظت نسبی طولانی باشه، دمای خطوط:  $T_s$  و  $T_3$    
 $Z_T = H_{TG} \cdot N_{TG} + G_1$    
 $H_{TG} = \frac{G_1 Y_c}{h_y \alpha_H} \cdot N_{TG} = \ln \frac{(T_s - T_y)_{in}}{(T_s - T_y)_{out}}$

**③ برج خنک کننده**   
 نسبت کمترین مایع در ددی به رطوبت خطوط   
 انرژی لازم در خورد مایع تا می‌تواند   
 خنک‌کننده   
 حساب خطوط در ددی   
 دامنه تغییرات دمای مایع توی برج   
 $\Delta T_{approach} = T_{L1} - T_w$    
 range =  $T_{L2} - T_{L1}$    
 سرمایه‌ش توی بلای برج بهتر انجام می‌شود   
 $q_{s,L} + q_{s,v} = q_v$    
 $M_{TG} = \frac{G_1 Y_c}{k_y M_B a}$  ,  $N_{TG} = \int_{in}^{out} \frac{dH_y}{H_i - H_y}$


سیمون   
 گرمای نهان   
 گرمای حسوس   
 گرمای نهان   
 گرمای حسوس   
 $q_{s,L} = q_v + q_{s,v}$    
 $q_{s,L} + q_{s,v} = q_v$









⑤ خشک کن های دانه مخلوط ها و دغاب ها



فلیم نازک



استوانه ای Drum



در مورد خشک کن های [آرد یا باکس (مستقیم) غیره]، از نظر هزینه [آردن تر] و از نظر بازده گرمایی [کتر] [مبتر]

دانه های جامدات دغاب های که [هزینه نمی خولن] : [هزینه می خولن] : مسینی دار - نوار نقاله - برجی - ددار - بستر سیال - آبی




① مقدمات


$\uparrow T$  - (بزرگتره مقدار ادنیایی که بجز می بین من)  
 - دایه اطلاع فرا - مخزن سر برید تحت دنا

- استخراج توده ای دایه سنگ معدن های بار در برضی کم  
 $\downarrow \mu$


② منحنی های تقاضا




جذب سطحی ✓  
 زمان تقاس نا کافی  
 تغییرات ماندگی ✓




تغییرات ماندگی x  
 محلول فردی در عمل  
 هم راه جابد،  
 منطقت های یسانی  
 « این (سی)  
 tie (تایه کردن)  
 $\frac{y^*}{x} = 1$



حداکثر مل شوند توی مثال محدود  
 - سمت پیک PK  
 لکه جذب سطحی نداریم (tie حالتی)  
 لکه  $y^* = x$



جذب سطحی ✓  
 تغییرات ماندگی x



جذب سطحی x  
 تغییرات ماندگی ✓  
 $\frac{y^*}{x} = 1$




کجا  $\frac{y^*}{x} > 1$   
 ← زمان تقاس نا کافی  
 ← جذب سطحی مل شوند  
 ← توزیع نامساوی مل شوند بین ناز هان لجه طاب

کجا tie  
 ← زمان نا کافی تقاس  
 ← مل شوند به طور selective جذب  
 ← دقتی جذب سطحی باره

تغییرات ماندگی نیاره،  $N-y$  ثابت و موازی  $N-x$


**HARVEST 69**

**«عمل - تبلور»**



اندازه های بلور غالب  $(L_p)$  :

$L_p = 3Gt$  زمان انباشت



معادله کلورین :

$\ln \alpha = \frac{4V_m \sigma}{VRTL} \Rightarrow \ln \alpha \propto \frac{\sigma}{T}$

دبی فوق اشباعیت  $\frac{C}{C_{sat}}$

$$\Delta P_T = P_{in} - P_{out} = \Delta P_c + \Delta P_m$$

cake                      medium

$$\Delta P_c = \frac{k_1 \mu u \left(\frac{sp}{vp}\right)^2 (1-\epsilon) m_c}{g_c \rho_p A \epsilon^3}$$

$$u = \frac{dv/dt}{A}$$

$\Delta P_c$  با گذشت زمان زیاد می شود

$$\alpha = \frac{g_c A (-\Delta P_c)}{\mu m_c} = \frac{k_1 \left(\frac{sp}{vp}\right)^2 (1-\epsilon)}{\rho_p \epsilon^3}$$


تقاضای دینزدایی

$$\Rightarrow \Delta P_c = \frac{\mu m_c \alpha}{g_c A}$$


تقاضای دینزدایی (اثر ثابت)

$$\Delta P_m = \frac{\mu u}{g_c} R_m$$

$$\Rightarrow \Delta P_T = \frac{\mu u}{g_c} \left( \frac{m_c \alpha}{A} + R_m \right)$$



فریب تراکم پذیری قابل (0.2 < s < 0.8)



$\alpha = \alpha_0 (\Delta P)$  - یک های تراکم پذیر